

令和6年11月7日

市政記者クラブ 様

交通局 車両電気部電気課
(安藤 972-3894)

本日、21時00分まで
職員が待機しています。

堀川ポンプ換気所巡回検査における受傷事故について

本日、堀川ポンプ換気所巡回検査において、作業員の受傷事故（電気火傷）が発生しましたので報告いたします。

- | | |
|--------|--|
| 1 発生日時 | 令和6年11月7日（木） 午前11時25分頃 |
| 2 発生場所 | 堀川ポンプ換気所
（名古屋市熱田区新尾頭二丁目2番） |
| 3 作業名 | 堀川ポンプ換気所巡回検査 |
| 4 受傷者 | 作業員（保守点検請負者の関係者） 1名 |
| 5 発生状況 | <p>上記作業員が制御盤（低電圧）の回路の電圧を回路計で測定すべきところ、誤って高圧配電盤（高電圧）の回路を測定し、電気火花による受傷事故（電気火傷）が発生しました。</p> <p>直ちに、保守点検請負者が救急車を要請し救急搬送され、7日間の入院加療が必要であると診断されたものです。</p> |
| 6 原因 | 調査中 |